

DURISOL – Lärmschutzwände




Lärmschutzwand Dr. Baier in Mühlendorf / Feldbach
DSi 25/13 Sonderstein Haag in Gelb






Lärmschutzwand Fam. Puchwein in Graz-Andritz
DSi 25/13 Normalstein grau





Lärmschutzwand Fam. Tragner, Fam. Lanz in Spielberg
DSi 25/13 kanneliert schwarz-gelb






Lärmschutzwand Fam. Köck in Greith / Weiz
DMi 20/13 in gelb und grau; Säulen DMi 25/18





Lärmschutzwand Fam. Nagl in Kumberg
DMi 20/13 gelb; Säulen Dmi 25/18 grau





Lärmschutzwand Fam. Schnuderl in Vogau
DM 15/9 in rot, Dmi 20/13 in grau





Lärmschutzwand Hr. Zechner in Vasoldsberg
DSi 25/13 Sonderstein - Stirnkante gerundet – grau





Lärmschutzwand Bad Gleichenberg
DSi 25/13 Normalstein Gelb (H11)





Lärmschutzwand Dr. Hütter in Marktl / Straden
DSi 25/13 Normalstein gelb (H11), Säulen DSi 30/20





Lärmschutzwand in Bad Gleichenberg
DMi 20/13 grau





Lärmschutzwand Landkauf Bund in Wieden/Straden
DSi 25/13 Normalstein grau, Dmi 20/13





Lärmschutzwand in Graz-Wetzelsdorf
DSi 25/13 Normalstein grau
Lärmschutzwand wurde nachträglich gefärbt





Lärmschutzwand Stainz bei Straden





Lärmschutzwand Moscher, Gasthaus zum Bauernwirt, Graz
DSi 25/13 grau





Lärmschutzwand Friedensgasse, Graz
DMi 20/13 (rotbraun), DSi 25/13 grau





Lärmschutzwand Hubertusstraße, Graz
DSi 25/13 Sonderstein – Stirnkante gerundet – grau





Lärmschutzwand Maier/Kneussel, Strassgangerstrasse, Graz
DSi 25/13 grau





Lärmschutzwand Vinzenz-Muchitsch-Straße, Graz
Postzustellbasis
Lärmschutzelement Typ („Altach“) grau





Lärmschutzwand Wasserwerkstraße, Leibnitz
DSi 25/13 kanneliert grau













